



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
PALÁCIO CAP. NOÉ DE CARVALHO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

REFORMA DA E.M.E.I. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ

Santa Izabel do Pará

2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
PALÁCIO CAP. NOÉ DE CARVALHO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

O presente documento apresenta as fotos atuais da edificação referente ao projeto, cujo objeto é a “REFORMA DA E.M.E.I. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ”, compreendido na Rodovia PA 140 – KM 15, Rua Principal da Conceição do Itá, s/n, Comunidade Nossa Senhora da Conceição – Santa Izabel do Pará/PA.

As fotos exibidas neste relatório demonstram a condição atual da Escola Nossa Senhora da Conceição. Para identificar o lado direito e o lado esquerdo da escola, é necessário se posicionar dentro da referida edificação e de frente para a Rua da Escola.

Imagem via Satélite: Localização da Escola Nossa Senhora da Conceição.



Fonte: Google Earth.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
PALÁCIO CAP. NOÉ DE CARVALHO

Foto 01: Vista da área de fachada principal da escola.



Foto 02: Vista da fachada principal e fachada lateral direita, aos fundos a torre de transmissão de energia elétrica.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
PALÁCIO CAP. NOÉ DE CARVALHO

Foto 03 e 04: Vista da fachada lateral esquerda, aos fundos o muro que divide a área da torre existente.



Foto 05 e 06: Vista do saguão da lateral direita.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
PALÁCIO CAP. NOÉ DE CARVALHO

Foto 07 e 08: Vista da lateral direita, sentido para a rua principal.



Foto 09 e 10: Vista da área de recreio da escola.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
PALÁCIO CAP. NOÉ DE CARVALHO

Foto 11: Vista da fachada posterior da escola.



Foto 12 e 13: Vista da fachada posterior, evidenciando parte da cobertura que não existe mais.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
PALÁCIO CAP. NOÉ DE CARVALHO**

Foto 14 e 15: Vista do banheiro externo a edificação.



Foto 16 e 17: Vista do banheiro externo a edificação.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
PALÁCIO CAP. NOÉ DE CARVALHO

Foto 18 e 19: Banheiro externo.



Foto 20 e 21: Banheiro externo, servindo como depósito de entulho.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
PALÁCIO CAP. NOÉ DE CARVALHO

Foto 22 e 23: Vista interna da cobertura, evidenciando a parte que cedeu.



Foto 24 e 25: Vista interna, evidenciando uma sala com mato e sem telhamento.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
PALÁCIO CAP. NOÉ DE CARVALHO

Foto 26 e 27: Vista interna da edificação.



Foto 28 e 29: Vista do banheiro interno e esquadria.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
PALÁCIO CAP. NOÉ DE CARVALHO

Foto 30: Vista do banheiro interno.



Maruza Baptista
Maruza Baptista
Arquiteta
CAU - A 28510-2

Maruza Noronha Baptista Amoras
Arquiteta e Urbanista
CAU nº 28510-2